




Стабилизатор за фиксирано напрежение




Стабилизатор с възможност за регулиране на  $U_0$




Стабилизатор за токове над номиналните



Стабилизатор на ток



Стабилизатор със защита от късо съединение



$$R_1 = \frac{\beta \cdot U_{BE}(T_1)}{I_{REG\max} \cdot (\beta+1) - I_{0\max}}$$

$C_1$  е необходим, ако интегралната схема е отдалечена от филтъра на изправителя;

$C_2$  не е задължителен, но подобрява преходната характеристика  
За  $\mu A78XXX$ ,  $\mu A78LXX$  и  $\mu A78MXX$   $C_1 = 0,33 \mu F$ ,  $C_2 = 0,1 \mu F$

За  $\mu A78H05$   $C_1 = 1 \mu F$ ,  $C_2 = 0,1 \mu F$  ;

За  $\mu A79XXX$  и  $\mu A79MXX$   $C_1 = 2 \mu F$ ,  $C_2 = 1 \mu F$  и поляритетът на напреженията, посоката на токовете и типа на транзисторите са обратни.